


2 x Vis de montage M4



2 x SuperWasher



Long Circus
2 x Vis de montage M4 x 22mm



Long Mini Circus
2 x Vis de montage M4 x 22mm



Trunk
2 x Vis de montage M4 x 21 mm



Wire
2 x Vis de montage M4 x 20 mm



Twine
2 x Vis de montage M4 x 22 mm

Montage

La distance entre le centre des trous doit être de 128 mm.

Vous pouvez bien sûr monter votre poignée où vous voulez. Nous pensons qu'il est agréable de placer la poignée à 45 mm du bord de la façade.

ASTUCE ! Percez le trou depuis l'extérieur de la façade. Tenez un morceau de bois contre l'arrière de la façade pour que l'opération de perçage se fasse de bout en bout. De la sorte, vous éviterez que le dos de la façade ne se déchire à l'endroit où sort la perceuse.

Guide de montage (pas de gabarit de forage)

